

## Preisübersicht Reparaturen Motorola

### Preisübersicht der Reparaturpauschalen von Motorola für die Digitalfunkgeräte der npol. BOS.

Die nachfolgende Tabelle dient als Orientierungswert für anfallende Reparaturkosten der Digitalfunkgeräte von Motorola. Damit ist es uns möglich, zukünftig Reparaturen direkt zu beauftragen.

Hierzu muss auf dem Reparaturformular der Fehler vermerkt werden. Ein Kostenvoranschlag und deren Freigabe erfolgt nur noch, wenn die tatsächlichen Kosten abweichen.

Gerät	Fehlerbeschreibung	Bruttopreis
MTP850	Displayfehler - Streifen im Display	Garantieschaden
	elektrischer Fehler bspw. Gerät schaltet nicht ein	352,72 €
	Hardwarefehler bspw. Gehäuse / Flüssigkeiten im Gerät	476,48 €
MTP6650	elektrischer Fehler bspw. Gerät schaltet nicht ein	352,72 €
	Hardwarefehler bspw. Gehäuse / Flüssigkeiten im Gerät	476,48 €
ATEX	elektrischer Fehler bspw. Gerät schaltet nicht ein	464,10 €
	Hardwarefehler bspw. Gehäuse / Flüssigkeiten im Gerät	631,18 €
MTM800	elektrischer Fehler bspw. Gerät schaltet nicht ein	352,72 €
	Hardwarefehler bspw. Gehäuse / Flüssigkeiten im Gerät	476,48 €
TSCH PMWN4025	elektrischer Fehler bspw. Gerät schaltet nicht ein	188,12 €
	Hardwarefehler bspw. Gehäuse / Flüssigkeiten im Gerät	235,14 €
Control Head GMWN4XXX	elektrischer Fehler bspw. Gerät schaltet nicht ein	99,01 €
	Hardwarefehler bspw. Gehäuse / Flüssigkeiten im Gerät	123,76 €
ETHERNET eCH REMOTE	elektrischer Fehler bspw. Gerät schaltet nicht ein	138,61 €
	Hardwarefehler bspw. Gehäuse / Flüssigkeiten im Gerät	173,26 €
ALLE	ITM Fehler	Garantieschaden

**Fehlercode für elektrische Fehler**

D-DAM 19 - Universal Code für alle leichten Elektrischen Fehler und Software Fehler

**Fehlercode für Hardwarefehler**

D-DAM 02 - Physical Damage

D-DAM 07 - Damage - Liquid/ Chemical

D-BER 50 - Mechanical Damage